

Véhicule appartenant à un marchand

a-move | iris auto

BMW 318 2.0 | NAVI | RADIO | CAPTEURS

10.490 € (TTC)

Garantie 12 Mois



Descriptif du véhicule

1ère Immatriculation	05/2015
Kilométrage	174.641 Km
Carburant	Diesel / Gasoil
Cylindrée	1.995 cc
Puissance Kw (Ch)	100 Kw (136 Ch)
Co2	119
Classe d'émission	EURO 6b
Type de boîte	Manuelle
Transmission	Arrière (Propulsion)
Couleur extérieure	Bleu
Équipement intérieur	Cuir
Couleur intérieur	Noir

Caractéristiques & Accessoires

SECURITE	CONFORT	EXTRAS	MULTIMEDIA	ACCESSOIRES
<ul style="list-style-type: none"> - Airbag arrière - Airbag avant - Airbag conducteur - Airbag passager - Airbag latéraux - Direction assistée - Feux anti-brouillard - Limiteur de vitesse - Phares de jour - Assistant de démarrage en côte - Système d'avertissement de distance - ABS - Isofix - ESP - Anti-démarrage 	<ul style="list-style-type: none"> - Capteurs d'aide au stationnement arrière - Capteurs d'aide au stationnement avant - Rétroviseurs latéraux électriques - Climatisation - Climatisation automatique - Climatisation automatique Bi-zone - Accoudoir - Détecteur de lumière - Détecteur de pluie - Hayon arrière électrique - Start/Stop 	<ul style="list-style-type: none"> - Peinture métallisée - Commande vocale - Jantes alliage - Porte-bagages - Pot catalytique - Prolongateur d'autonomie - Trappe à ski 	<ul style="list-style-type: none"> - AUX - Bluetooth - CD - Dispositif mains libres - Écran multifonction entièrement numérique - Ordinateur de bord - Radio - USB 	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de sièges : 5 - Nombre de vitesses : 6 - Nombre de portes : 4

Véhicule jamais accidenté,
Véhicule belge,
Kilométrage Réel (Car-Pass),
Carnet d'entretien rempli
Pour le contrôle technique de vente, Car-Pass, Check-up, Entretien et
Garantie 12 Mois

Plus d'information

	Adresse : Avenue de Vilvoorde 78 - 1000 Bruxelles
	Semaine : (10h30 -> 18h30) Week-end : (10h00 -> 15h00)
	Tél : +32 (0)2 247 88 88 Fax : +32 (0)2 894 57 22

Car-Pass



